

**SERVICIO DE REPARACION DE DRONE CAMBIO DE LA TOTALIDAD DE LAS HÉLICES Y
SEGUROS DE BASTIDOR CORRESPONDIENTES A LA AERONAVE NO TRIPULADA (RPAS)
2DA. COM COP PAILAHUEQUE SOM FCO. A. BENAVIDES GARCIA.**

SIGLA	SDR-197.
MODELO	MATRICE 350 RTK
CANTIDAD	EL SERVICIO DEBE INCLUIR:
4	Repuestos Drones M350 RTK - 2110SPropellers (CCW)
4	Repuestos Drones M350 RTK - 2110SPropellers (CW)
4	Repuestos Drones M350 RTK - Frame Arm Lock Module
LOS PROVEEDORES DEBERÁN POSTULAR POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO Y ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN FORMAL Y VALORIZADA DE LOS PRODUCTOS A TRAVÉS DEL SISTEMA. TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS CON LA ADQUISICIÓN SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICADA.LA MARCA DE LOS PRODUCTOS SON SOLO REFERENCIALES DEBIENDO ESTOS TENER LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	
LOS Oponentes al proceso deben contar con la certificación DJI original de la empresa que autorice su manipulación y mantenimiento.	
DIRECCION DESPACHO: UBICADA EN RUTA 5 SUR KM. 598,5 PAILAHUEQUE, COMUNA DE ERCILLA.	